

## 2024 年实验室安全检查情况秋季第二周周报（2024 年 9 月 9 日-9 月 13 日）

根据学校实验室“每周一查”制度要求，2024 年 9 月 11-13 日由校领导带队，资产与实验室管理处对全校实验室进行检查，并针对开学全面检查中生资学院实验室整改情况进行了复查。结合现场检查存在的问题，现就有关情况通报如下：

序号	被检查单位名称	检查人员	检查时间	隐患类别	检查内容	隐患具体内容	隐患数量	安全责任人
1	食品学院实验室 504	学校检查组	9 月 13 日	消防安全	分区是否相对独立，布局合理	实验区与学习区未明确分开，堵塞消防通道，布局不合理	2	王芳
2	食品学院实验室 510	学校检查组	9 月 13 日	用电安全、节能	放假前水电安全	多台计算机使用后未及时关闭	1	丁轲
3	食品学院实验室 517、504	学校检查组	9 月 13 日	实验室卫生与日常管理	实验室环境应整洁卫生有序	实验室内存放食品，有吃东西的情况	1	马廷军、王芳
4	食品学院实验室 517	学校检查组	9 月 13 日	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理	实验室内堆放大量闲置仪器、阻碍消防通道	1	马廷军

5	食品学院实验室 507	学校检查组	9月13日	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理	实验室内堆放大量易燃杂物、仪器设备和垃圾桶上积尘严重	3	张欣珂
6	动科楼实验室 613	学校检查组	9月13日	实验室卫生与危化品管理	实验室环境应整洁卫生有序、危化品空瓶不可再利用	实验室内存放食品，实验柜内存放甲醇，实验凳不能有椅背	3	杜梦泽
7	动科楼实验室 605	学校检查组	9月13日	实验室卫生与危化品管理	实验室环境应整洁卫生有序、危化品空瓶不可再利用	实验室对易燃杂物，存放空气瓶，灭菌锅腐蚀严重且无资产标签	3	王真
8	动科楼实验室 807	学校检查组	9月13日	用电安全	冰箱周边应留有散热区，插线板要固定不可飞线	电源飞线，实验室内存放大量冰箱	2	褚军
9	生资学院 B 实验室 203-205	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
10	生资学院 B 实验室 309	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	

11	生资学院 B 实验室 409、413	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
12	生资学院 A 实验室 221-222 129	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
13	生资学院 A 实验室 516-517	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
14	生资学院 A 实验室 506-507	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无静电接地、无排风措施	1	
15	生资学院 A 实验室 520、 519	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无静电接地、无排风措施	1	
16	生资学院 A 实验室 615-616	资产处	9月11日	实验安全	危化品储存柜	无静电接地、无排风措施	1	

除上述问题外，针对上周生资学院实验室检查发现的其他问题，该单位以进行了整改。（具体整改情况详见《生资学院实验室复查情况说明》）。

各单位应加强组织领导，把实验室安全责任制不折不扣落实到位。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

各单位应按照《高等学校实验室安全检查项目表》和《实验室危险化学品安全检查验收表》，针对实验室安全特别是危险化学品安全开展隐患大排查大清理大整治。以钉钉子精神“过筛子”“堵漏洞”，不打折扣、不留死角、不走过场，切实做到隐患排查不到位不放过、安全责任不落实不放过、整改不到位不放过。下周资产与实验室管理处将复查食品学院实验室。

资产与实验室管理处

2024年9月18日